

Drugie obwieszczenie o sprzedaży w trybie z wolnej ręki ładowarki Ostrówek K 162 oraz spycharki DT 75

Gmina Warlubie – Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczona do sprzedaży z wolnej ręki w ramach negocjacji wymienionych poniżej ruchomości:

1) Ostrówek K 162

Ostrówek K162 – zabudowa na ciągniku rolniczym Ursus C-360

Rok budowy: 1982

Nr podwozia 455029

Moc silnika 33kW

Pojemność silnika 3120 cm³

Masa własna: 2700 kg

1. Elementy robocze koparki

Zdemontowany (brak) zespół ramienia koparki

Przebite i pospawane ramiona przedniej łyżki

2. Instalacja elektryczna

- Instalacja elektryczna niekompletna, niesprawna, odbłyśniki kloszy przerdzewiałe, sygnał ostrzegawczy świetlny niesprawny, sygnał dźwiękowy niesprawny

- brak akumulatorów

3. Silnik

Silnik na chodzie – do remontu, wolno wchodzi na obroty, nadmierne dymienie

Wycieki oleju z silnika

Wycieki płynu chłodzącego silnik – nieszczelna chłodnica

4. Koła - opony:

Tył 14.9r28 zużycie 60%, (na jednej oponie rozcięcie od strony wewnętrznej)

Przód 7.50r16 zużycie 50%

Felgi tylne: obręcze pospawane

6. Układ hydrauliczny

Wycieki z układu hydraulicznego na złączach i z siłowników

Rozdzielacz i pompa do regeneracji bądź wymiany, (podnoszenie przy wysokich obrotach, samoczynne opadanie podniesionej łyżki)

7. Układ kierowniczy

Znaczne luzy układu kierowniczego, zużyte końcówki drążków, luzy na zwrotnicach

Niesprawny układ hydraulicznego wspomagania kierownicy (zużyta pompa)

8. Skrzynia biegów do remontu – wyskakują biegi

9. Nadwozie (osłony, błotniki, pokrywa silnika)

Uszkodzona – pocięta pokrywa (maska) silnika

Powierzchnia lakiernicza zniszczona, na całej powierzchni zmatowiała, miejscowa korozja

10. Kabina

Kabina operatora skorodowana, tapicerki boczne i sufitowa zniszczone, obicie fotela/siedziska operatora porozrywane, mocowanie fotela uszkodzone.

2) DT-75

Rok produkcji: 1986

Tabliczka znamionowa nieczytelna – brak dodatkowych danych

Ciągnik nie posiada zespołów układu hydraulicznego oraz mechanizmu tylnego zawieszenia narzędzi (DT 75 S3)

Stwierdzone usterki:

Elementy gąsienic zużyte, sworznie łączące elementy gąsienic zużyte, elementy wózków jezdnych nadmiernie wyrobione i niekompletne, koła gniazdkowe napędowe i napędzane nadmiernie zużyte,

osłony silnika i maska miejscowo pocięta, popękana, i skorodowana miejscowo,

czołownica maski silnika uszkodzona, kabina skorodowana powierzchniowo, lakier kabiny zmatowiały i popękany, lakier na całej powierzchni zmatowiały, miejscowa korozja powierzchniowa,

uszkodzone siedzisko operatora – porozrywane obicie,

uszczelnienia silników podnoszenia lemiesza uszkodzone, wycieki oleju z silnika,

wycieki oleju z układu hydraulicznego oraz zbiornika oleju,

instalacja elektryczna uszkodzona, brak akumulatora silnika rozruchowego.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Ostrówek K162” oraz „Oferta na DT75” można składać w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie, pokój nr (na parterze).

Wyżej wymienione pojazdy można oglądać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 533322272.

Gmina Warlubie – Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu zastrzega sobie możliwość odwołania sprzedaży bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady ukryte w w/w pojazdach.

Osoba uprawnione do udzielania informacji dotyczącej sprzedaży:
Mariusz Kosikowski – kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu, Tel. 533322272,
e-mail: zukwarlubie@interia.pl

Informacja o sprzedaży została zamieszczona na tablicy informacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu oraz stronie internetowej: www.bip.warlubie.pl

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
mgr inż. Mariusz Kosikowski